

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia – wymiany okien piwnicznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych ul. Partyzantów 6 i Krańcowa 1 w Ostrołęce.

2. Warunki wykonania zamówienia

3. Charakterystyka techniczna i zakres robót dla :

3.1. Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Partyzantów 6** w Ostrołęce.

3.1.1. dostawa **20 szt.** okien jednoskrzydłowych PCV i atestu (białych) o parametrach:

- wymiary okien w świetle ościeżnic szer. **55cm. h- 40cm.** (z odchyłką wymiarową +/- 10mm.
- profile okien bezołowiowe 5 – komorowe – białe PCV;
- szyby zespolone – zewnętrzne szyby okienne zespolone o współczynniku dla zestawów szybowych - 1,1 Wm²/K,
- skrzydło okienne uchylne (z możliwością pełnego wyłożenia skrzydła okiennego), zamykane dwoma zaczepami obwodowymi;

3.1.2. roboty montażowe

- demontaż istniejących okien drewnianych (z istniejącymi kratami i siatką), z podkuciem części zamurowanej do wielkości otworu pozwalającego na osadzenie nowego okna;
- podkucie o ok. 5cm. ścian zewnętrznych - powiększenie otworów (z obu stron) celem osadzenia nowych okien szerszych okien;
- oczyszczenie zagłębień przed oknami od strony chodnika;
- podmurowanie cegłą ceramiczną muru pod spodem okien, tak by nowe okno górą dotykało istniejącego przesklepienia;
- osadzenie nowych 20 szt. okien PCV na dyble rozporowe z uszczelnieniem połączeń ościeżnicy z murem pianką montażową;
- ułożenie od strony zewnętrznej (ze spadkiem) pod oknami płytek gres mrozoodpornych (z wąską fugą) spełniających rolę parapetów zewnętrznych wystających poza lico cokołu na 3cm.;
- uszczelnienie silikonem termoplastycznym mrozoodpornym ościeży ze ścianą od strony zewnętrznej;
- uformowanie spadków z zaprawy cementowo-wapiennej M -15 od strony wewnętrznej na poziomej powierzchni ściany fundamentowej (wewnątrz):
- naprawa uszkodzeń tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych przy wymienianych oknach oraz faktury na cokole ze struktury od strony północno - zachodniej;
- 2-krotne malowanie ościeży wraz z opaską o szerokości 10cm. wokół nich, od strony zewnętrznej farbą silikonową, (w kolorze zbliżonym do cokołu) i emulsją białą wewnątrz;
- wywiezienie na składowisko odpadów i materiałów z rozbiórki.

4.1. Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Krańcowa 1** w Ostrołęce.

4.1.1. dostawa **24 szt.** okien jednoskrzydłowych PCV i atestu o parametrach:

- wymiary okien w świetle ościeżnic szer. **87cm. h-53cm.** (z odchyłką wymiarową +/- 10mm.
- profile okien bezołowiowe 5 – komorowe;
- profile okienne od strony zewnętrznej w kolorze brązowym, od strony wewnętrznej białe;
- szyby zespolone – zewnętrzne szyby okienne zespolone o współczynniku dla zestawów szybowych - 1,1 Wm²/K, piaskowane od strony sklejenia (wewnętrznej);
- skrzydło okienne uchylne (z możliwością pełnego wyłożenia skrzydła okiennego), zamykane dwoma zaczepami obwodowym;

3.1.2. roboty montażowe

- demontaż istniejących okien drewnianych wraz z blaszanymi parapetami zewnętrznymi z niezbędnymi podkuciami ścian do wielkości otworów pozwalających na osadzenie nowego okna;

- osadzenie nowych **24 szt.** okien PCV na dyble rozporowe z uszczelnieniem połączeń ościeżnicy z murem pianką montażową;
- podłożenie pod osadzone okna nowych parapetów blaszanych z blachy ocynkowanej i powlekanej brązowej
- uszczelnienie silikonem termoplastycznym mrozoodpornym ościeży ze ścianą od strony zewnętrznej;
- obrobienie brakujących fragmentów tynku wokół osadzonych okien od strony zewnętrznej i wewnętrznej
- naprawa uszkodzeń tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych przy wymienianych oknach;
- 2-krotne malowanie ościeży wraz z opaską o szerokości 10cm. wokół nich, od strony zewnętrznej farbą silikonową, (w kolorze zbliżonym do cokołu) i emulsją białą wewnątrz;
- wywiezienie na składowisko odpadów i materiałów z rozbiórki.

Uwaga: Wykonawca winien dokonać oględzin przedmiotu zamówienia (wymienianych okien piwnicznych) przed sporządzeniem oferty.

Opracował :

Marian Budny

